

## チップマルチング再検証

下の2枚は40日経過時点の写真

こちらの下2枚は83日経過時点の写真



【↑所々に雑草が繁茂しています】




【↑施工していない場所は雑草繁茂】



【↑少し雑草が繁茂】



【↑施工していない場所は雑草が繁茂】



【↑施工境界】



【↑83日後の雑草↑】



施工後40日から施工後83日（43日経過）を比べてみました。  
施工後40日で繁茂していた雑草は、一旦抜根しています。  
それから、43日経過し、夏本番となりましたが、以前よりも繁茂が少なく、遠目からは分からないまじりになっております。  
小さな雑草を抜根してみると、右の写真の様に、地面の土まで根が到達していないため、安易に抜根できる状態でした。  
根にはチップが絡まっています。  
境界部分との比較で、確かな効果を確認することができました。



【簡単に抜けました】